

विधानसभा उप चुनाव - 2021

ईवीएम तैयारी के दौरान खराबी के कारण बदली गई मशीनों का लेखा

विधानसभा निर्वाचन खण्ड की सं. एवं नाम : 175 - Rajsamand

दिनांक : 09-04-2021

क्र.सं.	मतदान केन्द्र सं.	मतदान केन्द्र का नाम	यूनिट का प्रकार	खराब यूनिट की Unit Id	रिजर्व से बदली गई यूनिट की Unit Id	खराबी का कारण
1	115A	श्री बालकृष्ण विद्याभवन रा.उ.मा.वि. कांकोली (हाथीनाडा परिसर) (कमरा नं.2)	BU	BBUEE97206	BBUEF14261	Connector Problem
2	165A	राज.उ.मा.विद्यालय, भाणा (कमरा नं.1)	VVPAT	BVTEH24844	BVTEB29190	Sliding switch broken
3	186	राज.उच्च प्राथमिक विद्यालय खण्डेल (बांया भाग)	VVPAT	BVTAK16536	BVTEB29173	Deplite fail
4	R57	रिजर्व	VVPAT	BVTAK14605		Printer not working
5	R63	रिजर्व	VVPAT	BVTAK12602		Length sensor problem 2.10
6	R86	रिजर्व	VVPAT	BVTAK16548		Power on LED problem

Shreyanshu
0861-610366

हस्ताक्षर BEL इंजीनियर
(मय आर्डडी)

हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी
(मय मोहर)